

Акт визуального обследования технического состояния

**Мягкой кровли здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М.В. Ломоносова"
городского округа Самара, расположенного по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, д.
152**

«7» мая 2018 г.

№104

Комиссия в составе:

Директор МБОУ Школа № 6 г.о. Самара
Инженер ИТС ФОУ МБУ г.о. Самара «РЦСС»
Главный специалист ИТС ФОУ МБУ г.о. Самара «РЦСС»
Начальник отдела ИТС ФОУ МБУ г.о. Самара
Главный инженер МБУ г.о. Самара «РЦСС»

Кручинина С.А.
Безпальчук Т.П.
Шагиахметов Р.Р.
Федяшова М.А.
Юркин А.Г.

Основание для проведения обследования: письменное обращение директора МБОУ Школа № 6 г.о. Самара Кручинина С.А.

Общие характеристики обследуемого объекта: здание отдельно стоящее, четырехэтажное. Стены – кирпичные. Перекрытия – железобетонные. Кровля – мягкая, скатная.

Был проведен визуальный осмотр кровельного покрытия. В результате установлено следующее:

1. Неплотное прилегание металлических отливов к карнизной плите.
2. Отслоение металлических отливов от наплавляемых материалов.
3. В результате осмотра классов на 4 этаже и лестничного марша выявлены многочисленные места протечек на перекрытиях и стенах.

Выводы и предложения:

Для дальнейшего функционирования МБОУ Школа № 6 г.о. Самара необходимо:

1. Замену металлических отливов (74,2 м.п.).
2. Замену кровельного покрытия вдоль отливов (148,4 м²).


1й экз. направлен в МБОУ Школа № 6 г.о. Самара.

2й экз. - в МБУ г.о. Самара «РНСС»


Члены комиссии




/Кручина С.А./


/Безпальчук Т.П./


/Шагиахметов Р.Р./


/Федяшова М.А./


/Юркин А.Г./