



Директор МБОУ Школа № 6
А. Кручина
2019 года

План
выполнения мероприятий по устранению нарушений
требований пожарной безопасности согласно предписания
ОНД и ПР г.о Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области
№ 797/1/1 от 03.09.2019 г.

№ п/п	Вид нарушения	Наименование мероприятий	Ответственный	Срок устранения
1	Не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	Согласовать специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности с начальником ОНД и ПР г.о Самара	Заместитель директора по ОБ и ОТ Жулавский А.В.	31.07. 2020 г.
2	Для отделки потолка в группах №№ 1 и 2 применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем класс КМ2.	Замена сгораемой отделки на несгораемую потолка в группах №№ 1 и 2 на материалы с менее высокой пожарной опасностью чем класс КМ2.	Заместитель директора по УВР Моргачева Н.А.	31.07. 2020 г.
		1. Подача заявки на финансирование работ в департамент образования.	Заместитель директора по УВР Моргачева Н.А.	10.10. 2019 г.
		2. Заключение договора с подрядчиком.	Заместитель директора по УВР Моргачева Н.А.	01.03. 2020 г.
		3. Контроль выполнения работ.	Заместитель директора по УВР Моргачева Н.А.	31.07. 2020 г.
3	Графическая часть планов эвакуации не включает в себя фактическую поэтажную планировку.	Изготовление планов эвакуации.	Заместитель директора по УВР Моргачева Н.А.	31.07. 2020 г.
4	Противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания.	Установить устройства для самозакрывания дверей.	Заместитель директора по УВР Моргачева Н.А.	31.07. 2020 г. (Устранено)

5	На фасаде здания отсутствует указатель, обозначающий направление движения к пожарному гидранту.	Установить на фасад здания указатель, обозначающий направление движения к пожарному гидранту.	Заместитель директора по УВР Моргачева Н.А.	31.07.2020 г. (Устранено)
Итого: 5 (пять) наименований				

Заместитель директора по ОБ и ОТ
А.В. Жулавский

№	Описание	Ответственный	Срок
1	На фасаде здания отсутствует указатель, обозначающий направление движения к пожарному гидранту.	Заместитель директора по УВР Моргачева Н.А.	31.07.2020 г.
2	На фасаде здания отсутствует указатель, обозначающий направление движения к пожарному гидранту.	Заместитель директора по УВР Моргачева Н.А.	31.07.2020 г.
3	На фасаде здания отсутствует указатель, обозначающий направление движения к пожарному гидранту.	Заместитель директора по УВР Моргачева Н.А.	31.07.2020 г.
4	На фасаде здания отсутствует указатель, обозначающий направление движения к пожарному гидранту.	Заместитель директора по УВР Моргачева Н.А.	31.07.2020 г.